



Opasteet ja tärkeät tiedot

SPORTEE C - Series 2026

Mallit N, A ja F



SPORTEE™ C-Series - 2026

 	<p>VAROITUS – LUE KÄYTTÖOHJE – Varmista, että olet lukenut, ymmärtänyt ja noudattanut kaikki turvallisuusohjeet ja ohjeet, jotka sisältyvät käyttöohjeisiin ja oppaisiin sekä robottia koskeviin ohjeisiin, ennen kuin yrität käyttää Sportee-robottia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisia tai jopa kuoleman. Säilytä tämä käyttöohje turvallisessa paikassa, jotta voit lukea sitä säännöllisesti ja myöhemmin. Skanna QR-koodi älypuhelimella saadaksesi lisätietoja robotissa olevista varoituksista</p>
	<p>KIELTO – ÄLÄ LATAA TAI PURA RINTEESSÄ – Suorita kaikki lataus-/purkutoimenpiteet aina tasaisella alustalla ja robotin ollessa sammutettuna OFF (O) -asennossa. Suositeltavaa on, että paikalla on kaksi henkilöä tai käytettävissä vinssi</p>
	<p>KIELTO – TURVAAMATON KULJETUS – Kuljeta ja siirrä robottia aina ajoneuvossa, jossa on kiinnityspisteet, ja käytä räikkäliinoja. Kiinnitä robotti tukevasti neljästä kiinnityspisteestä: kaksi edestä ja kaksi takaa</p>
	<p>KIELTO – ROBOTIN PÄÄLLE KIPEÄMINEN – Robotin päälle nouseminen, sen yli astuminen tai sen päälle hyppääminen tai istuminen on kiellettyä ja vaarallista. Jos havaitset yleisön käyttävän robottia epäasiallisesti, keskeytä tehtävä ja pyydä henkilöitä lopettamaan kaikki vuorovaikutus robotin kanssa sekä pysymään siitä etäällä</p>
	<p>KIELTO – ÄLÄ ASETA ITSEÄSI ROBOTIN ETEEN – Robotin toisinaan äkilliset kiihdytykset suurella nopeudella sekä manuaalinen siirtotila voivat olla vaarallisia. On erittäin suositeltavaa pysyä robotin takana ja vähintään yhden metrin etäisyydellä, kun käytetään manuaalista siirtotilaa</p>
	<p>KIELTO – EI-AMMATTILAISYMPÄRISTÖ / YLEISÖ – Robotti on ammattikäyttöön eikä sitä saa käyttää työalueella, jossa on yleisöä, lapsia tai eläimiä. Pyydä yleisöä poistumaan kokonaan tehtäväalueelta ennen robotisoitujen huoltotoimenpiteiden aloittamista</p>
 <p>CIRCULATION INTERDITE SUR ROUTES ET VOIRIES</p>	<p>KIELTO – YLEISET TIET / YLEINEN LIIKENNEALUE – Robotin siirtämistä ja käyttöä ei saa tehdä yleisellä ajoneuvoliikenteelle tarkoitetulla väylällä (tie, polku jne.). Se ei ole tällaisiin toimenpiteisiin ja siirtoihin vakuutettu ajoneuvo. Käyttäjän vastuulla on tarvittaessa ottaa tarkoituksenmukainen vakuutus</p>
	<p>KIELTO – AKUN KORJAAMINEN – Älä yritä korjata, puhkaista tai avata akkua etkä irrottaa sitä robotista edes latausta varten. Akkuun liittyvät toimenpiteet saa suorittaa vain IC GREEN tai valmistajan asianmukaisesti valtuuttama yritys</p>
 <p>> 26° C > 80° F < 0° C < 32° F</p>	<p>KIELTO – AKUN LATAAMINEN – Akkua ei saa ladata pakkaslämpötilassa eikä mieluiten yli 26 °C:ssa. Vakaa lämpötila ja hyvin tuuletettu tila varmistavat parhaan mahdollisen latauksen</p>

SPORTEE™ C-Series - 2026

	<p>KIELTO – ÄLÄ HEITÄ AKKUA ROSKIIN – Toimita akku hyväksytyyn akkujen kierrätykseen erikoistuneeseen keräyspisteeseen. Sisältää litiumia</p>
	<p>KIELTO – ÄLÄ LATAA KOSTEISSA OLOSUHTEISSA – Akkua on ehdottomasti kielletty ladata voimakkaassa kosteudessa, erityisesti sateessa. Sähköiskut ja oikosulut voivat aiheutua ja vaurioittaa robottia vakavasti ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja</p>
	<p>KIELTO – ÄLÄ KUORMITA – Älä aseta robotin päälle painoa tai mitään esineitä kuljetuksen tai käytön aikana, jotta et vahingoita turvalaitteita (varoitussälyvalo, hätäpysäytyspainike) sekä GPS-mastoa</p>
	<p>KIELTO – ÄLÄ PUHDISTA PAINEPESURILLA – Ulkopuolinen puhdistus tehdään puhtaalla vedellä ilman painetta, joka ylittää normaalin vesihanauksen paineen. Suositeltu paine = 2 bar. Sisäosat puhdistetaan ensisijaisesti paineilmalla, jotta liittimet ja johdotukset eivät vaurioidu</p>
	<p>KIELTO – ÄLÄ KÄYTÄ AGRESSIIVISIA AINEITA – Älä käytä pesuaineita tai happamia/korroosioita aiheuttavia tuotteita, äläkä edes karhunkieltä (hankaussientä) ulkopinnoille. Suosi puhdasta, kevyesti saippuointua vettä sekä luonnonsientä ja pehmeää liinaa</p>
	<p>KIELTO – KOSKETUS TYÖKALUIHIN – Työkalujen koskettaminen robotin ollessa päällä on kiellettyä ja erittäin vaarallista; seurauksena voi olla vakavia vammoja. Tee tämä vain, kun robotti on jännitteetön tai vähintään hätäpysäytysasennossa, ja aina asianmukaisia suojakäsineitä käyttäen</p>
	<p>ERITYINEN VAARA – ÄLÄ TYÖNNÄ RAAJOJA ROBOTIN ALLE – Älä koskaan yritä laittaa käsiä tai jalkoja robotin alle, erityisesti kiekkojen alle niiden ollessa toiminnassa. Käytä ennaltaehkäisevästi asianmukaisia suojakäsineitä ja turvajalkineita</p>
	<p>ILMOITETTAVA VAARA – VAROITUS – On erittäin suositeltavaa ilmoittaa työalueella oleville ulkopuolisille tulevasta tai käynnissä olevasta toimenpiteestä näkyvyyden vuoksi useissa kohdissa kenttää (kyltit tai muut käytettävissä olevat keinot)</p>
	<p>SUOSITUS – JYRKKÄ RINNE – Älä aja robottia ylös tai alas rinteissä, joiden kaltevuus on yli 30 %. Jyrkissä rinteissä robotti tulee käyttää rinteeseen nähden poikittaisessa suunnassa, jotta sen matalan painopisteen ansiosta saavutetaan parempi vakaus</p>
	<p>SUOSITUS – ROBOTIN SÄILYTYS – Robotin käyttökatojen aikana (useita päiviä ja erityisesti talvisäilytyksen aikana) älä jätä robottia ulos. Säilytä se kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa, jossa on sähköpistorasia latausta varten</p>

LATAUSASEMAN TURVALLISUUSOHJEET



VAROITUS – SÄHKÖLAITE

Latausaseman käyttö ja huolto on sallittu vain asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle. Avaa varovasti.



VAROITUS – MAGNEETIKENTÄT

Aseman lähellä olevat voimakkaat magneettikentät voivat aiheuttaa häiriötä. Tarkkaile laitteitasi, kun lähestyt latausyksikköä.



KIELLETTY – LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET

Älä lähesty asemaa, jos sinulla on sydänlaitteita (kuten sydämentahdistin), metallisia implantteja jne. Vakavia tai jopa hengenvaarallisia terveysriskejä voi ilmetä.



KIELLETTY – SOPIMATON MATERIAALI

Älä pidä metallisia tai elektronisia esineitä lähellä asemaa, tai esineitä, jotka voivat menettää magneettisuutensa (magneettijuovakortit, matkapuhelimet jne.).



KIELLETTY – VAARALLINEN JÄTTEET

Älä hävitä aseman osia tavallisessa roskissa. Vie ne erikoistuneeseen keräyspisteeseen asianmukaista kierrätystä varten.

